
Fiche Descriptive N°1 : Haies sur talus

Localisation : Rue de Buisson Maloux (en bordure des champs)






Description:

Des bandes de haies sur talus plantées en bordure de plusieurs parcelles agricoles pourront être réalisées afin de freiner les ruissellements qui impactent les habitations en aval. Cet aménagement de 1 307 ml au total limitera le ruissellement venant des parcelles agricoles et favorisera l'infiltration sur place. Ces haies sur talus serviront de zone tampon afin de stocker puis de gérer au maximum les écoulements en créant des ruptures de pente.

Schéma de principe



	Entretien : Tonte de pousses Entretien annuel	**Montant de travaux :** Montant HT : **122 330,00 €**
Dispositions à retenir : 60 tiges/m² Longueur : 1 307 ml Largeur haie: 1 m	**Etudes complémentaires :** - Levé topographique - Dossier environnemental	MOE, études annexes et incertitudes : **24 466,00 €**